

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH
W

IZESSb-711-16/13

DODATEK 2

do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów zawierający

WYKAZ OSTRZEŻEŃ STAŁYCH

oraz

prędkości drogowych na torach głównych zasadniczych stacji węzłowych
na terenie Zakładów Linii Kolejowych:

DĘBICA, MACIERZEWO

UWAGI:

1. Ograniczenie prędkości pojazdów kolejowych do 20 km/godz. na przejazdach kolejowo - drogowych z uwagi na brak widoczności przejazdu, przekroczony iloczyn ruchu, uszkodzenie ssp lub brak obsługi, obowiązuje tylko czoło pojazdu kolejowego.
2. Przed przejazdami z ograniczeniem prędkości do 20 km/godz., dodatkowo (niezależnie od wskaźnika W6a) należy podawać z pojazdu kolejowego sygnał dźwiękowy „Baczność” dla ostrzeżenia użytkowników drogi.
3. W okresie wysokich temperatur należy zwracać szczególną uwagę, czy nie wystąpiło wyboczenie toru.
4. Podczas opadów i zamieci śnieżnych, w czasie przejazdu przez posterunki ruchu, kierujący pojazdem kolejowym, obowiązany jest podawać sygnały „Baczność” i zachować szczególną ostrożność.
5. Drużyna pociągowa powinna zwracać uwagę czy podane ostrzeżenia w wykazie są zgodne ze stanem faktycznym w terenie i czy miejsca ich występowania są prawidłowo sygnalizowane. Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy zgłosić na najbliższej stacji.

Ważny od dnia 09 czerwca 2013 r. do dnia 14 grudnia 2013 r.

Nazwa szlaku lub posterunku	Lokalizacja ograniczenia lub prędkości drogowej		Przyczyna ograniczenia	Nr toru	Prędkość do km/h w kierunku		Uwagi	Nr zmiany
	od km	do km			nieparzystym	parzystym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IZ Dębica								
Linia 53: Dębica - Jaśkowice								
Dębica Osobowa - Krapikowik podg	2,080	2,260	Zły stan szyn na łuku	1	70	70		
	2,080	2,260	Zły stan szyn na łuku	2	70	70		
	8,080	8,550	Zły stan toru	1	80	80		
	8,080	8,550	Zły stan toru	2	80	80		
Krapikowik podg	11,915	12,245	Zły stan rozjazdów 1 i 4	2	90	90		
Swoszowice - Psie Pole	14,720	14,850	Zużycie szyn, Brak odwodnienia	1	70	70		
	14,720	14,850	Zużycie szyn, Brak odwodnienia	2	70	70		
Psie Pole - Turów	19,330	19,580	Zły stan toru	1	40	40	*)	
	24,500	25,395	Niewłaściwy układ Geometry- czny	1	90	90		
	24,520	25,560	Zły stan toru i wiaduktu	2	90	90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Psie Pole - Turów	25,4	25,480	Zły stan wiaduktu	1	60	60		
Turów	28,010	28,030	zły stan rozjazdu 38cd	2	30	30	dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
Brzeziny	32,200	32,300	zły stan rozjazdu 15	1	60	60		
Limek podg - Rudawa	33,750	34,050	zły stan podtorza	1	80	80		
	33,750	34,050	zły stan podtorza	2	80	80		
Żerniki Małe odst - Żerniki	49,910	50,650	zły stan podtorza	1	90	90		
Żerniki - Skwarki	52,530	52,850	zły stan nasypu	2	50	50		
	52,530	52,850	zły stan nasypu	1	50	50		
	55,600	56,100	uszkodzony wiadukt	2	40	40		
	55,600	56,100	uszkodzony wiadukt	2	40	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Żerniki - Skwarki	52,530	52,850	zły stan nasypu	2	50	50		
	52,530	52,850	zły stan nasypu	1	50	50		
	55,600	56,100	uszkodzony wiadukt	2	40	40		
	55,600	56,100	uszkodzony wiadukt	2	40	40		
Skwarki - Sandomierz	57,850	57,960	uszkodzenie podkładów	2	60	60		
	57,930	58,050	zły stan rozjazdu	1	50	50		
IZ Macierzewo								
Linia 232: Wiliś - Furmany								
Wiliś - Wiliś Park WpB podg	0,680	-		1	SHP	-	przed tarczą ToA	
	1,630	-		1	SHP	-	przed semaforem A	
Wiliś Park WpB podg - Furmany podg	3,260	-		1	SHP	-	przed tarczą ToC	
Linia 854: Wiliś Park WpA - Wiliś Park WpB								
Wiliś Park WpA podg - Wiliś Park WpB podg	0,130	-		1	SHP	-	przed tarczą ToB	
	0,370	-		1	SHP	-	przed semaforem B	
	0,590	-		1	-	SHP	przed tarczą ToA	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia 112: Macierzewo - Jarkawki								
Macierzewo - Paszki Wielkie	1,450	1,540	brak krzywej	1	40	40		
	10,040	10,420	mały promień	1	40	40		
Paszki Wielkie - Całkowio	14,230		-	1	SHP	-	przed sema- forem A	
	16,805	17,420	mały promień łuku	1	50	50		
	18,3	18,41	brak krzywej przejściowej, zły stan mostu	1	30	30		
	19,42	19,58	brak krzywej przejściowej	1	50	50		
Całkowio - Wiliś Park WpA podg	23,26	23,37	zły stan toru na wiadukcie	1	40	40		
	29,630	29,74	zły stan wiaduktu	1	40	40		
Wiliś Park WpA podg - Wiliś	32,55		-	1	SHP	-	przed tarczą ToN	
	32,79		-	1	SHP	-	przed sema- forem B	
	33,12		-	1	-	SHP	przed tarczą ToB	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pomianki	44	44,54	zły stan toru	1	20	20		
Pomianki mpo - Jarkawki	45,500		-	1	-	SHP	przed tarczą ToH	
	48,95	49,27	mały promień łuku	1	30	30		