

APM 44315 Relacja Całkowo - Macierzewo

Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		LOK I	Brutto	V _{max}
						LOK II	Dł. Poc.	%
27,83	40		Jarkawki	-	13	SN61	100	100
31,83			R1,H,L,RT,PP	05:55			50	115
			Boldy	06:08			100	100
33,02			R1,H,L,RT,PP	06:09			50	115
			Pomianki	06:18			100	100
39,53			R1,H,PP	06:19			50	115
			Emilianowo	06:26			100	100
44,42			R1,M,H,RT,PP	06:27			50	115
	Wiliś	06:38	100	100				
46,01	R1,H,PP	06:40	50	115				
	Zlepieniec	06:48	100	100				
51,23	R1,H,OT,PP	06:50	50	115				
	Druzgot	06:53	100	100				
57,76	R1,M,H,RT,PP	06:54	50	115				
	Całkowo	07:00	100	100				
63,32	R1,H,RT,PP	07:02	50	115				
	Milewice	07:06	100	100				
63,72	R1,M,OT,H,RT,PP	07:07	50	115				
	Paszki Wielkie	07:12	100	100				
66,07	R1,H,RT,PP	07:13	50	115				
	Paszki Małe	07:15	100	100				
2,1	R1,H,T,PP	07:16	50	115				
	Chróściele	07:20	100	100				
32,38	R1,L,H,RT,PP	07:21	50	115				
	Macierzewo	07:30	100	100				
	R1,M,OT,H,RT,PP	-	50	115				

Nazwa szlaku lub posterunku	Lokalizacja ograniczenia		Przyczyna ograniczenia	Nr toru, po którym obowiązuje ograniczenie	Ograniczyć prędkość do km/h w kierunku		Uwagi	Nr zmiany
	od km	do km			nieparzystym	parzystym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 424 : Macierzewo – Jarkawki								
Macierzewo - Paszki Wielkie	9,83	10,291	Mały promień łuku	1	40			
	12,097	12,111	Przekroczony iloczyn ruchu dla przejazdu kat. D	1	20			
Paszki Wielkie - Całkowo	21,193	21,227	Przekroczony iloczyn ruchu dla przejazdu kat. D	1	20			
Całkowo - Wiliś Wsch podg	23,057	23,15	Uszkodzona konstrukcja mostu	1	40			
	29,42	29,544	Uszkodzona konstrukcja mostu	1	40			
Wiliś - Jarkawki	37,176	37,48	Zły stan torów	1	30			
	39,165	39,26	Uszkodzona konstrukcja mostu	1	20			
	41,32	41,712	Zły stan nasypu i podkładów	1	20			
	48,39	48,83	Zły stan nasypu i podkładów	1	20			
	48,947	49,267	Mały promień łuku	1	30			
	49,854	50,16	Zły stan torów i podkładów	1	20			
	50,432	50,89	Zły stan torów i podkładów	1	20			
	52,02	52,48	Zły stan podkładów	1	20			
	53,766	54,07	Zły stan torów	1	20			